

Qualitätsindikatoren (Verfahrensjahr 2014)

09/3 - Herzschrittmacher-Revision/-Explantation

Kennzahl	Bezeichnung	Berichtspflicht*
Bundesindikator(en)		
1089	Chirurgische Komplikationen	<input type="checkbox"/>
51399	Sterblichkeit im Krankenhaus	<input type="checkbox"/>
51404	Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Todesfällen	<input type="checkbox"/>
51987	Hardwareproblem (Aggregat oder Sonde) als Indikation zum Folgeeingriff	<input checked="" type="checkbox"/>
51988	Prozedurassoziertes Problem (Sonden- oder Taschenproblem) als Indikation zum Folgeeingriff	<input checked="" type="checkbox"/>
51994	Infektion oder Aggregatperforation als Indikation zum Folgeeingriff	<input checked="" type="checkbox"/>
52315	Dislokation oder Dysfunktion einer revidierten bzw. neu implantierten Sonde	<input type="checkbox"/>
Landesindikator(en)		
HE09301	Schrittmachersystemumwandlungen (bezogen auf das Implantationsvolumen der eigenen Institution)	<input type="checkbox"/>
HE09302	Intraoperative Reizschwellenbestimmung der revidierten Vorhofsonde	<input type="checkbox"/>
HE09303	Intraoperative Reizschwellenbestimmung der revidierten Ventrikelsonden	<input type="checkbox"/>
HE09304	Intraoperative Amplitudenbestimmung der revidierten Vorhofsonde	<input type="checkbox"/>
HE09305	Intraoperative Amplitudenbestimmung der revidierten Ventrikelsonden	<input type="checkbox"/>
HE09306	Intrakardiale Signalamplitude ab 1,5 mV bei revidierter Vorhofsonde	<input type="checkbox"/>
HE09307	Intrakardiale Signalamplitude ab 4 mV bei revidierten Ventrikelsonden	<input type="checkbox"/>
HE09307	Dislokation revidierter Vorhofsonden bei Indikation Sondenproblem im Vorhof	<input type="checkbox"/>
HE09308	Dislokation revidierter Ventrikelsonden bei Indikation Sondenproblem im Ventrikel	<input type="checkbox"/>
Auffälligkeitskriterium der Datenvalidierung (Bund)		
850166	Unterdokumentation	<input type="checkbox"/>
850167	Überdokumentation	<input type="checkbox"/>
850219	Minimaldatensatz	<input type="checkbox"/>
850337	Häufige Angabe von nicht bekanntem Implantationsjahr beim Schrittmacher-Aggregat	<input type="checkbox"/>
850338	Häufige Angabe von "unbekannt" beim Zeitabstand zur Implantation der Sonde	<input type="checkbox"/>
850339	Häufige Angabe "kein Eingriff an der Sonde" oder fehlende Angabe zur Art des Vorgehens bei gleichzeitiger Dokumentation von Sondenproblemen	<input type="checkbox"/>
850340	Häufige Angabe "kein Eigenrhythmus" an der 1. Ventrikelsonde	<input type="checkbox"/>
850341	Keine Angabe von peri- bzw. postoperativen Komplikationen bei langer postoperativer Verweildauer, langer Eingriffsdauer und hoher Durchleuchtungszeit	<input type="checkbox"/>
850342	Angabe von ausschließlich sonstigen interventionspflichtigen peri- bzw. postoperativen Komplikationen	<input type="checkbox"/>

* Vom Gemeinsamen Bundesausschuss als uneingeschränkt zur Veröffentlichung geeignet bewertete Qualitätsindikatoren.